

	総括管理者			
回				
覧				
見				
印				

## \* 必要な部門に回覧をお願いいたします。

タコ足配線 過負荷使用 チェック		テーブルタップや延長コードには使用できる電流容量が 決められています。これを越えると過熱して火災になる こともあります。機器に記載されている容量を守って 使うようにしましょう。
コンセント・プラグ の破損・焼損 チェック		コンセントが抜けかかっていませんか?抜けかかったままの状態で使用していると接触不良を起こし過熱・火災を起こすことになります。コンセントプラグはしっかり 奥まで差し込みましょう。また、使わない機器のコンセントプラグは抜いておきましょう。
コンセントプラグ まわりのホコリ チェック	温気 ほこり	コンセントプラグのまわりにたまった塵埃に湿気が加わるとそこで火が出ることもあります。これをトラッキング現象といいます。常日頃からコンセントまわりの塵埃は乾拭きで取り除いておきましょう。
コード・ケーブル 類のいたみ チェック		工場内など電線ケーブルに痛みや損傷はありませんか? 重たいものに踏まれたりすると外部に損傷が見えなくて も芯線が損傷することもあります。そういうものは過熱 や漏電を引き起こす可能性があります。改修の際は必ず 専門の工事業者に依頼してください。
コード・ケーブル 類の束ね チェック		延長ケーブルを束ねたままで、またドラムコードのケー ブルを巻いたまま使用していませんか?使用している負 荷によっては過熱・火災につながります。できるだけ延 ばして使用しましょう。負荷容量は機器などのラベルや 取扱説明書を確認しましょう。
電気機器のアース の取り付け		水回りの機器にはアースの取付が必要です。アースが必要なものにアースが取り付けられていないと漏電時に感電します。水回りの機器や工場内の動力機器のアースはしっかり確認しておきましょう。
照明器具 チェック		照明器具は普段清掃をしないため汚れがたまります。 電球や反射板を拭くとかなり明るくなります。高所での 作業には充分注意して下さい。最近ではLED照明が長寿命 ・省電力のため注目されています。
キュービクルまわり 分電盤まわり チェック		キュービクル付近はなにかと荷物を置かれがちです。 電気事故時や火災など緊急時に作業が出来なくなります。 キュービクル付近のスペースは必要なものなのです。 扉の開閉・作業の妨げになるものは移動させましょう。